

Technische vragen VVD Schagen over situatie kruising Schagerweg/Hollands Hoen Schagerbrug

Gedurende de afgelopen jaren ontvangt de VVD klachten over de verkeerssituatie rondom de kruising Schagerweg/Hollands Hoen (ingang Hoenderpark) in Schagerbrug. De straat is de enige in/uitgang naar de achterliggende wijk, waar ongeveer 70 gezinnen wonen. Ter plaatse wordt zeer regelmatig, zo niet dagelijks, op het wegdek of de stoep geparkeerd, zoals de foto in de bijlage laat zien.

De klachten vanuit het dorp gaan met name over de veiligheid: men moet zich ongewild op de verkeerde weghelft bevinden en heeft slecht (of laat) zicht op tegemoetkomend verkeer. Uitwijken is (dan) lastig en passeren onmogelijk. Daarnaast belemmert het parkeergedrag de vrije doorgang op het voetpad en maakt men zich zorgen over de toegankelijkheid voor hulpverleners.

Inmiddels hebben handhavers de locatie een aantal keren in hun route opgenomen en zijn er waarschuwingen en bekeuringen (voor parkeren op of nabij de kruising) uitgedeeld. Daarnaast heeft de Dorpsraad namens inwoners actie ondernomen door eigenaren van voertuigen aan te spreken op hun parkeergedrag. Beide acties hebben naar verluidt niet tot het gewenste effect geleid.

Ter plaatse geldt (nog) geen parkeerverbod.

Gelet op de hoeveelheid aan signalen die wij ontvangen horen wij graag van u:

- Hoeveel klachten er bij de gemeente zijn gemeld over deze locatie
 - Welke mogelijkheden er zijn om een blijvende oplossing te vinden voor deze situatie en of u bereid bent om deze toe te passen. Wij reiken aan om bijvoorbeeld een gele streep langs het voetpad te plaatsen.
1. In het meldingen-systeem fixi zijn hierover twee meldingen ingediend. Eén dateert van 13 augustus 2021 en één van 21 januari 2022. Daarnaast is dit een bewonersavond voor de reconstructie van de Schagerweg ook als aandachtspunt meegegeven.
 2. Parkeren op de rijweg mag binnen de bebouwde kom, mits de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer niet in gevaar worden gebracht. Op de foto is te zien dat er na het verkeersplateau staan geparkeerd. Dit is daarmee toegestaan, maar het levert wel het probleem op dat tegemoetkomend verkeer elkaar niet kan passeren. Dit kan ervoor zorgen dat er onnodig lang op het kruispunt gewacht moet worden. Er zijn in de jaren 2010-2019 hier gelukkig geen ongevallen geregistreerd, maar wij zien ook dat dit een onwenselijke situatie is. Aangezien de parkeerdruk na de reconstructie van de Schagerweg naar verwachting ongeveer hetzelfde zal blijven wordt overwogen wij aan het begin van Hollands Hoen een parkeerverbod in te stellen over een lengte van plusminus 20 meter, zodat tegemoetkomend verkeer elkaar voor de kruising kan passeren en er niet onnodig lang op het kruispunt gewacht hoeft te worden. We zullen hierover advies vragen. Bij effectuering zal eerst de noodzakelijke procedure verkeersbesluit worden gevolgd.

Half parkeren op het trottoir is niet toegestaan: automobilisten die dit toch doen lopen het risico op een bekeuring.

De weg heeft een breedte van 5,5 meter. Ook met een rij geparkeerde auto's langs de weg blijft er daarmee genoeg ruimte

Bijlage: Foto verkeerssituatie kruising Schagerweg/Hollands Hoen Schagerbrug

Bijlage: Foto verkeerssituatie kruising Schagerweg/Hollands Hoen Schagerbrug

