

Technische vragen VVD Schagen over situatie kruising Schagerweg/Hollands Hoen Schagerbrug

Gedurende de afgelopen jaren ontvangt de VVD klachten over de verkeerssituatie rondom de kruising Schagerweg/Hollands Hoen (ingang Hoenderpark) in Schagerbrug. De straat is de enige in/uitgang naar de achterliggende wijk, waar ongeveer 70 gezinnen wonen. Ter plaatse wordt zeer regelmatig, zo niet dagelijks, op het wegdek of de stoep geparkeerd, zoals de foto in de bijlage laat zien.

De klachten vanuit het dorp gaan met name over de veiligheid: men moet zich ongewild op de verkeerde weghelft bevinden en heeft slecht (of laat) zicht op tegemoetkomend verkeer. Uitwijken is (dan) lastig en passeren onmogelijk. Daarnaast belemmert het parkeergedrag de vrije doorgang op het voetpad en maakt men zich zorgen over de toegankelijkheid voor hulpverleners.

Inmiddels hebben handhavers de locatie een aantal keren in hun route opgenomen en zijn er waarschuwingen en bekeuringen (voor parkeren op of nabij de kruising) uitgedeeld. Daarnaast heeft de Dorpsraad namens inwoners actie ondernomen door eigenaren van voertuigen aan te spreken op hun parkeergedrag. Beide acties hebben naar verluidt niet tot het gewenste effect geleid.

Ter plaatse geldt (nog) geen parkeerverbod.

Gelet op de hoeveelheid aan signalen die wij ontvangen horen wij graag van u:

- Hoeveel klachten er bij de gemeente zijn gemeld over deze locatie
- Welke mogelijkheden er zijn om een blijvende oplossing te vinden voor deze situatie en of u bereid bent om deze toe te passen. Wij reiken aan om bijvoorbeeld een gele streep langs het voetpad te plaatsen.

Bijlage: Foto verkeerssituatie kruising Schagerweg/Hollands Hoen Schagerbrug

Bijlage: Foto verkeerssituatie kruising Schagerweg/Hollands Hoen Schagerbrug

